モニターアーム(3関節)(CR-HGLA3N)組立説明書

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このモニターアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……プラスドライバー
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

寸法図



耐荷重8kg

組立て部品



①アーム本体×1個

使用ボルト



②プラスボルト×4本〔M4×10〕

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。



③ボックスレンチ×1個



④スパナ×1個

⑤六角レンチ×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-HGLA3N)と上記の部品番号(①〜⑤)と部品名(アーム本体など)をお知らせください。

調整方法



※ナットを回すと回転の硬さ調節ができます。
(付属のボックスレンチを使用します)

●さらに上下回転の固さを調節
(取付けたディスプレイが下を向く場合など)



※ノブ、キャップを取外し、内部のナットを回します。

※ナットを回すためにスパナ(13mm)が必要です。別途ご用意ください。



ディスプレイを回転させる際は、必ずディスプレイの両側を両手で持って回転させてください。
片手での調整はおやめください。

1 アーム本体のネジをゆるめ、ディスプレイに取付けます。





②プラスボルト
※ディスプレイ裏面に取付けます。

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

2 バー本体に取付けます。



❶上部を引っ掛けます。
横から見た図



❷ハンギングバーを挟みます。



❸固定します。



使用上のご注意

- 8kgを越えるディスプレイは取付けないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 可動部分で指をはさまないようにお気をつけください。
- 本製品は室温の元で操作し、振動のある所に置くのは避けてください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/

製品に関するお問い合わせ
BH/BA/RKDaNo

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。