クランプ式卓上モニター台(100-MR237シリーズ)組立説明書


Ver.1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図





<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-MR237Wなど)と下記の部品番号(①～⑬)と部品名(ナットなど)をお知らせください。


①サイドフレーム×2個


②棚板×1枚


③リーンフォースメント×1本


④棚板ブラケット×2個


⑤ナット×4個



⑥クランプブラケット×2個


⑦ノブボルト×2本



⑧キャップ×2個


⑨滑り止め×4枚

使用ボルト類



⑩ボルトA(M6×12mm)×6本




⑪ボルトB(M6×30mm)×6本


⑫六角レンチ(4mm)×1本



⑬スパナ(10mm)×1本

手順 1

はくり紙をはがして貼り付けます。




手順 2




⑩ボルトA(M6×12mm)

ボルトをゆるめに取付けます。






手順 3




⑪ボルトB(M6×30mm)

※ナットは下図の向きで取付けます。


手順 4




⑪ボルトB(M6×30mm)




手順 5




手順 6



手順 7



手順 8




⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

※以上で組立は完了です。


クランプで固定する場合

手順 1




※もう1つも同様に取付ます。

手順 2




※もう1つも同様に取付ます。

手順 3





※デスクの角に設置する場合は側面に取付けます。

手順 4



手順 5





製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。
CG/AI/TODaC

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381