



UPC-A の読取り設定

読取り OFF	読取り ON
	

チェックデジットを送信しない	チェックデジットを送信する
	

UPC-A を EAN-13 に変換しない	UPC-A を EAN-13 に変換する
