


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このモニターアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、毛布

完成図




総耐荷重2.5～5.5Kg


組立て部品




使用ボルト



ボルトA×1本 (M6×35)



ボルトB×4本 (M4×8)



ボルトC×4本 (M4×15)

ボルトB、ボルトCが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。




キャップ×1個




クッションシール×1枚

1 クランプにクッションシールを貼ります。


① クッションシールの剥離紙を剥がします。




② クランプの裏側にクッションシールを貼り付けます。




2 天板にクランプを取付けます。
取付け可能な天板の厚さは20mm～61mmです。




横から見た図




3 クランプにアームを取付けます。




4 ディスプレイにブラケットを取付けます。





5 アームにブラケットを取付けます。



6 ケーブルカバーを取付けて完成です。





アーム各部の可動範囲、及びボールジョイントの固さ調節方法




安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。




ディスプレイは4つのボルトでしっかりと固定してください。



可動部分で指をはさまない様に注意してください。



ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。



その他

- ▲ 本製品を、振動のある所に置くのは避けてください。
- ▲ 5.5kgを超えるディスプレイは取り付けないでください。
- ▲ アーム部に物を置かないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

09/10/TD04T

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>