



### 引き出し左右入れ替え方法

用意していただくもの・・・  
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）  
ドライバー

**1** 引き出しをすべて取り出します。

**2** ひっくり返してパネルをすべて取り外します。

パネルと天板のツメをドライバーなどで押しながら外します。


外すツメは全部で6カ所あります。

**3** フレームを180度回転します。

**4** サイドパネルとセンターパネルをフレームに差し込み、天板に取り付けます。

**5** ひっくり返して引き出しを取り付け完成です。


### 寸法図



### 引き出しの取り付け位置

引き出しは約17.5mmピッチで高さ変更できます。  
引き出しの高さは外寸47mm、内寸43mmです。

高さ	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目	6段目	7段目
① 収納可能サイズ	50.0	67.5	85.0	102.5	120.0	137.5	155.0
② 引き出し底面から設置面まで	111.0	93.5	76.0	58.5	41.0	23.5	6.0



引き出しを2個取り付ける場合  
引き出し1個の高さは3段分の高さになります。  
1個目を1段目に取り付けると、2個目は4段目より下に取り付け可能です。引き出し(下段)の収納サイズは、引き出し(上段)の②から引き出し(下段)の②を引き4mm足して下さい。(引き出し底面の厚みが4mmです。)  
1段目と7段目に取り付けた場合の引き出し(下段)の収納サイズは、111 - 6 + 4(引き出し厚み)となります。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

### サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033