


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)



**完成図**



**総耐荷重 100kg**

天板の耐荷重:均等荷重80kg(中心荷重50kg)  
(オプションのサブテーブル、中棚等を追加した場合も  
荷重の総和は100kg以下にしてください。)

**組立て部品**




②サイドパネル(左)×1枚 ③サイドパネル(右)×1枚

⑥トレイ×1個

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SH-FD870など)と上記の部品番号(①～⑬)と部品名(天板など)をお知らせください。


**1 サイドパネルにキャスターを取付けます。**

※キャスター(ストッパー付き)が前になります。



キャスターはあらかじめ手で取付けておき、最後にスパナで締め込みます。

**2 サイドパネルにボルトAを取付けます。**



※ゆるめに取付けます。


サイドパネル 5mm

横から見た図

使用ボルト




**3 サイドパネルを起し、バックパネルを取付けます。**



※バックパネルを引っかけてボルトを締め込みます。


**4** 同様にもう片方のサイドパネルを取付けます。



③サイドパネル(右)

※バックパネルを引っかけてボルトを締め込みます。


**5** 天板裏面に補強パイプを取付けます。



⑩ボルトB ※W800・1000は3本で取付けます。

④補強パイプ


①天板  
※丸くなっている方が前になります。



使用ボルト

⑩ボルトB (M6×35)

**6** 天板を取付けます。



①天板


①ボルトC

使用ボルト

①ボルトC (M6×50)


**7** トレイを取付けて完成です。

※バックパネル上部に引っかけます。



⑥トレイ

横から見た図



⑥トレイ

⑤バックパネル